



Titre de la fonction : Chef d'équipe/Quart de soir

Supérieur immédiat : Contremaître d'atelier

Raison d'être du poste

Relevant du contremaître d'atelier, le chef d'équipe a la responsabilité de superviser et coordonner une équipe de travail en l'absence du contremaître en plus d'exercer le métier de soudeur-assembleur et d'y être qualifié

ACTIVITÉS CLÉS

- Supervise et coordonne les salariés sous sa responsabilité.
- Exécute toutes les tâches de production pour lesquelles il est qualifié.
- Maîtrise les règlements et politiques de l'entreprise

Les responsabilités à assumer pour chaque activité clé

Supervise et coordonne les salariés sous sa responsabilité.

- Assigne les tâches selon les consignes du contremaître de l'atelier.
- Voit à la bonne marche générale de son équipe, répond aux questions.
- Supervise les méthodes de travail dans l'exécution des travaux et conseiller les travailleur si nécessaire
- Assure l'efficacité et la qualité du travail, procède à certaines inspections
- Assure la sécurité des lieux et des travailleurs
- Assure la propreté de l'atelier et des postes de travail
- Ferme les lieux lorsque les employés ont quitté
- Fait un compte rendu au contremaître de l'atelier
- Gère les imprévus

Exécute toutes les tâches de production pour lesquelles il est qualifié.

- Soudeur-assembleurs et tâches connexes
- Peut faire des commissions.

Formation exigée, exigences et expérience

- Expérience comme assembleur de pièces mécano-soudés
- Aptitude à diriger une équipe
- Sens de l'organisation
- Bonne connaissance en lecture de plan
- Bonne connaissance en soudure
- Expérience pertinente des opérations et des habitudes de l'entreprise, un atout
- Autonome et débrouillard

Autres conditions

- Horaire normale, du lundi au jeudi, 10 heures par quart
- Doit être disponible pour des heures supplémentaires
- Poste syndiqué
- Salaire, selon la convention collective.
- Une assurance collective est disponible.